

PROSEDUR MUTU PELAYANAN UJI MUTU PESTISIDA

Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku		
	pelanggan	Staf adm	Manajer adm	Manajer teknis	analisis	Kelengkapan	waktu	output
1) Mulai								
2) Mengisi surat permohonan pengujian dan menyerahkan contoh uji						F 4.4.1-1 Formulir Permohonan Pengujian		F 4.4.1-1 Formulir Permohonan Pengujian
3) Menyerahkan formulir yang telah diisi pelanggan kepada manajer teknis						F 4.4.1-2 Kaji Ulang permintaan tender dan kontrak		F 4.4.1-2 Kaji Ulang permintaan tender dan kontrak
4) Memverifikasi, memeriksa contoh uji, memberi kode dan menyerahkan contoh uji kepada manajer teknis						F 4.4.1-4 Permintaan pengujian dan penyerahan contoh uji		F 4.4.1-4 Permintaan pengujian dan penyerahan contoh uji
								
Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku		
	pelanggan	Staf adm	Manajer adm	Manajer teknis	analisis	Kelengkapan	waktu	output
						SM-LI.15 kode sampel air		SM-LI.15 kode sampel air
5) Menyerahkan contoh uji kepada analisis								
6) Melakukan pengujian, mencatat hasil pengujian pada lembar kerja analisis dan membuat Laporan Hasil Pengujian Sementara					  	F-IK-P-I 5.4.1-1 Formulir Pengujian Logam Berat pada Air F-IK-P-I 5.4.1-2 Formulir Pengujian pH FP 4.4.1-6 Laporan Hasil Pengujian Sementara		F-IK-P-I 5.4.1-1 Formulir Pengujian Logam Berat pada Air F-IK-P-I 5.4.1-2 Formulir Pengujian pH FP 4.4.1-6 Laporan Hasil Pengujian Sementara
								

PROSEDUR MUTU PELAYANAN UJI MUTU PESTISIDA

Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku		
	pelanggan	Staf adm	Manajer adm	Manajer teknis	analisis	Kelengkapan	waktu	output
7) Menyerahkan hasil pengujian sementara kepada manajer teknis						F 4.4.1-7 Tanda terima Laporan Hasil Pengujian Sementara		F 4.4.1-7 Tanda terima Laporan Hasil Pengujian Sementara
8) Memeriksa laporan hasil pengujian sementara								
9) Menerbitkan laporan hasil pengujian						F 4.4.1-8 Laporan Hasil Pengujian		F 4.4.1-8 Laporan Hasil Pengujian
10) Menandatangani laporan hasil pengujian						F 4.4.1-8 Laporan Hasil Pengujian		F 4.4.1-8 Laporan Hasil Pengujian
11) selesai								